

Znak: HK.9020.5.49.2022

Ostróda; dnia 14 czerwca 2022 r.

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji

ul. Kościuszki 22A

14-100 Ostróda

Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 255),

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 10.06.2022 r. z kąpieliska nr 2 nad jez. Sajmino, ul. Piaskowa w Ostródzie opisanej w protokole Nr HK.9020.5.49.2022 z dnia 10.06.2022 r.

Kod próbki

138/Os/889

sprawozdanie laboratoryjne nr LBŚiŻ-OBW/889/2022

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
ocenia wodę jako przydatną do kąpieli**

Woda w próbkach w zakresie zbadanych parametrów odpowiada wymaganiom określonym w Załączniku 1A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 255).

Otrzymują:

1. Burmistrz Ostródy
2. a/a