

Uwagi do stanu przystanków na terenie Gminy Miejskiej Ostróda

Lp.	Nazwa przystanku	Symbol przystanku	Uwagi
1.	11 Listopada DEC N	2	Kosz na śmieci za blisko krawędzi jezdni
2.	11 Listopada PKP Wieża Ciśnień	6	Kierowcy autobusów przewoźnika FixBus wykonują przerwy zaplanowane w rozkładzie, służące przestrzeganiu czasów prowadzenia pojazdu oraz odpoczynku dla kierowcy
3.	Grunwaldzka Kaufland	30	Kierowcy autobusów przewoźnika FixBus wykonują przerwy zaplanowane w rozkładzie, służące przestrzeganiu czasów prowadzenia pojazdu oraz odpoczynku dla kierowcy
4.	21 Stycznia Sikorskiego	10	Znak D 15 do wymiany
5.	3 Maja II	12	Brak peronu, pasażerowie wysiadają na trawnik
6.	Chrobrego Cmentarz N	14	Znak D 15 do wymiany,
7.	Chrobrego Cmentarz S	114	słupek za blisko krawędzi zatoki, znak D-15 do wymiany, za krótką zatoka - zmniejszyć miejsce do parkowania z dwóch do jednego miejsca dla osoby niepełnosprawnej

8.	Chrobrego I	15	Znak D-15 do wymiany, słupek za blisko krawędzi peronu
9.	Chrobrego Zawiszy	19	Znak D-15 do wymiany
10.	Cmentarz Spokojna	20	dziury na wjeździe i wyjeździe z pętli, brak peronu i zatoki
11.	Czarneckiego Blaszak W	121	Brak znaku D-15, wysoki krawężnik
12.	Czarneckiego Pasaż	22	Zapadnięta nierówna zatoka
13.	Grunwaldzka Czarneckiego	32	zapadnięta nierówna zatoka, znak D-15 do wymiany
14.	Grunwaldzka Kopernika S	135	słupek, ławka, kosz na śmieci za blisko krawędzi zatoki, znak D-15 do wymiany
15.	Jana Pawła II N	42	Kosz na śmieci za blisko krawędzi jezdni, znak D-15 zawieszony na słupie oświetleniowym za blisko krawędzi jezdni
16.	Jana Pawła II S	142	słupek i kosz na śmieci za blisko krawędzi zatoki
17.	Mickiewicz Młyn	51	dziurawa, nierówna zatoka przystankowa
18.	Mickiewicz SMS	53	zapadająca się , nierówna zatoka przystankowa, wysoki krawężnik peronu

19.	Nad Jarem Pętla	57	brak oznakowania na pętli, bardzo często zastawiona przez pojazdy, nie można prawidłowo zjechać z pętli na zatokę przystankową
20.	Plebiscytowa Cmentarz W	171	wysoki, ostry krawężnik przy wjeździe na zatokę, niepoobcinane gałęzie na wysokości zatoki autobusowej
21.	Plebiscytowa Klon W	172	brak znaku poziomego P-17
22.	Szosa Elbląska Mirongowiusza	80	brak znaku poziomego P-17
23.	Urząd Miejski / Zamek	88	zapadająca się , nierówna zatoka autobusowa
24.	Wzgórze Św. Franciszka Pętla	94	wiatę przystankową przesunąć w lewo do zejścia do apteki (utrudnia zawracanie), brak oznakowania na pętli, bardzo często zastawiona przez pojazdy
25.	Chrobrego Pętla	17	brak oznakowania na pętli, bardzo często zastawiona przez pojazdy uniemożliwiając wjazd i wyjazd

Powtarzające się uwagi

1. Kosze na śmieci ustawione są za blisko krawędzi peronu
2. Źle lub brak oznakowania pętli autobusowych (Nad Jarem, Chrobrego, Wzg. Św. Franciszka)
3. Znaki D-15 niezgodne z obowiązującymi przepisami (do wymiany)
4. Brak znaku D-15 na wiatkach przystankowych