

Ostróda, 22 maja 2025 r.

Stanisław Orzechowski
Radny Miasta Ostróda

Szanowny Pan
Rafał Dąbrowski
Burmistrz Miasta Ostróda

BOR. 0003.16.2025

Wniosek Radnego

Szanowny Pnie Burmistrze

Pragnę zwrócić Pana uwagę na daleki od satysfakcjonującego stan techniczny jednego z placów zabaw na obszarze Ostródy, tj. placu przy „Orliku” w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej.

Jak wynika z przeprowadzonej przeze mnie wizji lokalnej wiele elementów wyposażenia ww. placu zabaw nosi znamiona znacznej eksploatacji, takie jak np. pęknięcia i ubytki elementów drewnianych, braki niektórych elementów z tworzywa sztucznego (np. przy karuzeli), ślady dewastacji zjeżdżalni za pomocą farby. Wiele do życzenia w mojej ocenie pozostawia również stan sąsiadującej infrastruktury, w tym braki płyt gumowych, uszkodzenie ławek i uszkodzenia ogrodzenia. Zauważalnym problemem jest także brak w tym miejscu stojaka na rowery oraz obecność tylko jednej ławki (w załączeniu przedstawiam zdjęcia obrazujące stan faktyczny miejsca).

W trosce o możliwość bezpiecznej zabawy dla młodych mieszkańców Ostródy, wnoszę o wyasygnowanie środków na poprawę stanu placu zabaw poprzez w szczególności:

- ocenę stanu technicznego urządzeń,
- naprawienie lub wymianę wyeksploatowanych elementów wyposażenia placu zabaw,
- naprawienie uszkodzeń w obrębie ogrodzenia placu zabaw,
- umiejscowienie stojaka na rowery oraz dodatkowej ławki w obrębie ww. lokalizacji.

Wierząc, że zarówno Pan Burmistrz dostrzeże konieczność działania na rzecz mieszkańców, którzy w przyszłości będą kształtować Nasze Miasto, jak również fakt, że uczestniczy Pan w promowaniu idei aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym na świeżym powietrzu, zwracam się z prośbą o pozytywną odpowiedź na wniosek.

W załączeniu:

- zdjęcia placu zabaw – 6 fotografii (przy SP nr 1)

2 wyrazami Stanisław Orzechowski

Fot. 1. i 2. Widoczne ubytki i uszkodzenia elementów drewnianych



Fot. 3. i 4. Widoczne uszkodzenia elementów plastikowych i z tworzywa sztucznego



Fot. 5. Uszkodzenia ogrodzenia przy placu zabaw



Fot. 6. Braki płyt gumowych przy elementach wyposażenia placu zabaw

