


GLK  
23.06.2020  
Ry

BK 22.06.2020



BIP 30.06.2020

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji

ul. Kościuszki 22A

14-100 Ostróda

12.10.2020  
Kocelo

### Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 255),

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 08.06.2020 r. z kąpieliska nr 2 nad jez. Sajmino, ul. Piaskowa w Ostródzie opisanej w protokole Nr HK.4020.5.38.1.2020 z dnia 08.06.2020 r.

Kod próbki

102/Os/804

sprawozdanie laboratoryjne nr LBŚiŻ-OBW/804/2020

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie  
ocenia wodę jako przydatną do kąpieli**

Woda w próbkach w zakresie zbadanych parametrów odpowiada wymaganiom określonym w Załączniku 1A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 255).

Otrzymują:

1. Burmistrz Ostródy
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w OSTRÓDZIE  
mgr Zdzisław Sołtys  
SPECJALISTA HISTORIA