

Znak: HK.9020.5.49.2021



Ostróda; dnia 15 czerwca 2021 r.

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji

ul. Kościuszki 22A

14-100 Ostroda

Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 255),

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 11.06.2021 r. z kąpieliska nr 2 nad jez. Sajmino, ul. Piaskowa w Ostródzie opisanej w protokole Nr HK.9020.5.49.2021 z dnia 11.06.2021 r.

Kod próbki

126/Os/844

sprawozdanie laboratoryjne nr LBŚiŻ-OBW/844/2021

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
ocenia wodę jako przydatną do kąpieli**

Woda w próbkach w zakresie zbadanych parametrów odpowiada wymaganiom określonym w Załączniku 1A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 255).

Otrzymują:

1. Burmistrz Ostródy
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE
mgr Zdzisław Sokółowski
SPECJALISTA JACUROWY